

Error-Code 3

Die Positionserkennung des Multifunktionsmotors ist defekt



Ab der Softwareversion Builder 234 wird die Positionierung des Multifunktionsmotors überprüft

kontrollieren Sie den Abstand des Multifunktionssensors zur Sensorscheibe

Stellen Sie ein

PP Menü Zeile 46 ->
[700]

Je kleiner der Wert desto kürzer die Prüfzeit